

Ba0a	ALIMENTATION	Provided By	TALBOT-MATRA
405	Description organe - Evolution	ESPACE murena	Murena

COLLECTEUR D'ADMISSION (fig. 1)

Remarque

Le remplacement des bouchons cuvette des collecteurs d'admission est traité dans la rubrique Aa2a.

En alliage d'aluminium, comporte :

- une chambre d'eau, pour le réchauffage du mélange air-essence,
- un bouchon cuvette 0 32,
- un embout vissé pour le système de récupération des vapeurs d'huile,
- un bossage percé et taraudé à diam. 10 x 100 pour la prise de dépression du servofrein.