

Fa0a	BOITE DE VITESSES AC 506	Provided By	TALBOT-MATRA
801	Désassemblage - Réassemblage	ESPACE murena	Murena

DÉSASSEMBLAGE, RÉASSEMBLAGE, RÉNOVATION

DÉPOSE DE LA PIGNONNERIE	802
DÉPOSE DU DIFFÉRENTIEL	806
DÉSHABILLAGE, RÉHABILLAGE DU DIFFÉRENTIEL	806
DÉSHABILLAGE DE L'ARBRE PRIMAIRE	809
DÉSHABILLAGE DE L'ARBRE SECONDAIRE	809
DÉSASSEMBLAGE BOÎTIER DE DIFFÉRENTIEL	814
PRÉPARATION CARTER DE BOÎTE	814
REPLACEMENT VIS DE COMPTEUR	818
PRÉPARATION DIFFÉRENTIEL	818
RÉGLAGE PRÉCHARGE DES ROULEMENTS	821
RÉASSEMBLAGE DU DIFFÉRENTIEL	822
RÉGLAGE DU JEU DES ROULEMENTS, DES ARBRES PRIMAIRE ET SECONDAIRE	822
RÉASSEMBLAGE BOÎTE	822
RÉGLAGE DES BUTÉES D'AXE DE FOURCHETTE	829