

Ca0a	ENSEMBLE MOTEUR	Provided By	TALBOT-MATRA
202	Couples de serrage - Données numériques	ESPACE murena	Murena

COUPLES DE SERRAGE (suite)

	mdaN
Maitre-cylindre de débrayage	1
Mécanisme d'embrayage sur volant moteur	1,5
Obturateur de reniflard sur bloc	1,25
Pompe à eau sur carter d'huile	1,25
Pompe à huile - bouchon de clapet	4
Pompe à huile - corps de clapet dans couvercle	1
Pompe à huile sur bloc	1,25
Pompe à essence sur bloc	2
Poulie de pompe à eau	1,5
Poulie de vilebrequin	15
Raccord d'entrée d'air sur carburateurs	0,25
Récepteur d'embrayage sur carter	2,5
Roue dentée d'arbre à cames	1,5
Support d'alternateur sur bloc	2
Support d'allumeur sur bloc	2
Support de jauge sur bloc	1,25
Tamis de crépine et doublure sur fond de crépine	1,5
Tasseau sur longeron	5
Tasseau AR sur châssis	2,5
Tasseau AR sur console	2,5
Tendeur sur alternateur	2
Thermocontact sur culasse	1,5
Transmetteur de pression d'huile sur bloc	2
Tube de remplissage d'eau sur bloc	2
Vis de purge récepteur d'embrayage	0,75
Volant moteur sur vilebrequin	5,5