

Aa2a	BLOC-CYLINDRES - ÉQUIPAGE MOBILE	Provided By	TALBOT-MATRA
802	Désassemblage - Réassemblage - Rénovation	ESPACE murena	Murena

REPLACEMENT DES BAGUES D'ARBRE DE COMMANDE DE POMPE A HUILE

EXTRACTION

(Sur moteur avec vilebrequin, arbre à cames, pompe à huile et allumeur déposés).

Le bloc étant fixé sur le support DESVIL, le retourner. (face supérieure sur le dessous).

Placer l'outil d'extraction réf. 0002086000 dans la bague à remplacer, la petite extrémité filetée en avant (fig.1) et {repère 1) (fig.2).

Fig. 2.

A : Bague à extraire.

B: Axe de piston usagé.

M : Côté allumeur.

N : Côté pompe à huile.

Introduire entre les 2 paliers de l'arbre de commande le pilote rectifié de diamètre intérieur 12 (repère3) (fig. 2), L'enfiler sur l'outil puis le maintenir par un écrou (repère 4) de 10 x 150 vissé sur l'extrémité de l'outil.

Sur l'extrémité dépassant à l'extérieur, monter la rondelle de grand diamètre (repère 2) en appui sur le bloc. Interposer une entretoise d'épaisseur (axe de piston 1300/1500 usagé) entre la rondelle et l'extrémité et la serrer par un écrou de 10 x 150 (repère 5).

Visser cet écrou jusqu'à extraction complète de la bague (fig.3).

L'extraction de la bague opposée se fera selon le même processus (on peut également la chasser avec une broche de diamètre 16 ou plus petite).