

Da3a	CHARGE	Provided By	TALBOT-MATRA
802	Désassemblage - Réassemblage - Rénovation	ESPACE murena	Murena

**DÉSASSEMBLAGE ET RÉASSEMBLAGE
DE L'ALTERNATEUR TRIPHASÉ DUCELLIER (fig. 1)**

DÉPOSE DU RÉGULATEUR (fig. 2)

DÉPOSE DU PORTE-CHARBONS (fig. 3)