


Fa0a	BOITE DE VITESSES AC 506	Provided By	TALBOT-MATRA
606	Opérations sur voiture	ESPACE murena	Murena

RÉGLAGE DE LA CONTRE-PLAQUE D'INTERDICTION DE PASSAGE DE MARCHE AR

COUPLES DE SERRAGE

- Desserrer la contre-plaque d'interdiction de Marche AR (A) (fig. 1).
- Effectuer la sélection de la se vitesse - 1 →
- Rattraper les jeux du levier de commande  2 et 3 (fig.1).
- Le levier ainsi positionné, régler la contreplaque d'interdiction de M. AR de manière à obtenir un jeu de 1 mm maxi (fig. 2).

Levier de vitesses

- Lors du réassemblage d'un levier de vitesses repositionner la goupille (suivant fig. 3) : la partie la plus longue (A) côté de la contreplaque d'interdiction de marche AR.